

Chaussure de travail ROYER SP - 501SP



Couleur : Noir

Note : Pas noté

Price

Sales price \$189.00

Sales price without tax \$189.00

Tax amount

[Poser une question sur ce produit](#)

Manufacturer [ROYER](#)

Description

501SP Chaussure de travail Royer SP

- Embout de protection en acier
- Semelle antiperforation non-métallique
- Protection contre les chocs électriques
- Cuir de type pleine-fleur
- Doublure de mèche piquée
- Soulier lacé à 6 oeillets

501SP Chaussure de travail royer SP

- Semelle intercalaire en EVA et semelle d'usure de caoutchouc résistant à l'huile
- Semelle de propreté en EVA et cuir

Pour des prix de volume ou corporatifs, contactez-nous. Il se peut que cet article ne soit pas en stock présentement, mais disponible sur commande seulement. SVP nous contacter avant de vous déplacer en téléphonant au 450-755-2164.

Commentaires des clients

There are yet no reviews for this product.